


감사부-0000호에 의거하여 실시한 『재난·재해 예방 실태점검』 및 『직장내 성희롱·성추행 실태점검』에 대한 특정감사 실시결과를 보고드립니다.

감사개요

- 🌱 감사기간 : 2017. 8. 28. ~ 9. 13.
- 🌱 감사범위
 - 『재난 및 재해 예방(거푸집 지지대 및 타워크레인 등)실태 특별점검』
 - 『직장내 성희롱·성추행 예방활동 특별점검』
- 🌱 피감사부서 : 0000처, 0000처, 0000단, 0000단
- 🌱 감사반



감사경과

- 🌱 감사 착수전 착안사항 및 사전회의 시행
 - 일시 및 장소 : 2017. 08. 18.(금) 09:00, 2층 상설감사장
 - 참석자 : 윤리경영지원실 감사인
 - 회의내용
 - 감사인의 태도 등의 사전교육 및 행정력 낭비요소 사전제거
 - 감사대상 선정의 적정성 및 점검사항의 사전숙지 등
 - 특별점검에 대한 착안사항 및 예비감사 요구자료 논의 등

감사결과 적정성 검토(외부전문가 : 감사옴부즈만)

- 일시 및 장소 : 2017. 09. 19.(화) 10:00, 3층 회의실
- 참석자 : 대표 옴부즈만 外 5인
- 검토내용 : 감사의 합목적성, 지적사항 및 처분내용의 적정성 검토
- 검토결과 : 참석위원 6인 『적정』 의견 제출

감사결과 처분심의회 개최

- 일시 및 장소 : 2017. 09. 25.(월) 10:00, 2층 상설감사장
- 참 석 자 : 윤리경영지원실 감사인
- 방 법 : 감사인 처분결과에 대한 ‘적정’, ‘부적정’심의
- 심의결과 : 『적정』 (붙임참조)

주요감사 내용

재난 및 재해 예방(거푸집 지지대 및 타워크레인 등)실태 점검

- 타워크레인 등 공사관련 주요부품 사용실태에 대한 점검
- 거푸집 지지대 안전인증 제품 사용관련 점검 등

현장점검을 통한 안전관리 컨설팅 및 대형사고 사전예방

직장내 성희롱·성추행 예방활동 점검

- 성희롱 예방을 위한 제반규정의 정비현황 점검
- 公社내 성희롱·성추행 방지를 위한 조치현황 등 점검

성희롱 예방활동 실태점검을 통한 직장내 성범죄 사전예방

감사결과

재난 및 재해 예방실태 점검 주요 지적사항 : 시정 1건, 권고 2건

주요 지적사항		처분요구	대상현장	비고
타 위 크레인	■유해위험기계(크레인) 작업종사자 지정철저 -샤클체결 방법 등 안전교육 시행철저 -대체운전원 발생대비 철저(자격 및 이력확인 등) -설치·작업책임자 지정 및 근거서류 마련	권고	○○○○ ○○○○ ○○	
			◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇	
가설재	■동바리 설치구간 구조검토 소홀	권고	○○○○ ○○○○ ○○ △△△△ △△ △△△△	
	■미인증 가설재 관리 부적정	시정	◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇	
			□□□□ □□□□ □□□□	

 성희롱·성추행 예방실태 점검 주요 지적사항 : 권고 2건

주요 지적사항	처분 요구	대상부서	비 고
■성희롱 예방지침 정비필요 -성희롱고충심의위원의 제척·기피·회피 조항 신설 -고충상담창구 관련 업무담당부 지정필요	권고	0000처	
■성희롱 예방지침 미이행사항 조치 -매년 1월말까지 성희롱 방지조치 연간추진계획 등 수립 -고충상담창구에 대한 존재인식·이용할 수 있도록 홍보 -우리공사 실정에 맞는 성희롱 고충처리 절차 및 매뉴얼 작성·비치	권고	0000처	

끝.